

CIRANOVA®
SINCE 1929

EXTERIOR



IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY VERTIKÁLNÍ PLOCHY

NETVOŘÍ FILM

SUCHÝ JIŽ ZA 4 HODINY

TYP VÝROBKU	na vodní bázi
SPOTŘEBA	10 m ²
DOBA SUŠENÍ	na dotek po cca 60 min
	přetíratelné po 4 hodinách
	max. do 24 hodin je nutné aplikovat 1-2 vrstvy WOOD OIL, WOOD OIL OPAQUE nebo BARE WOOD PROTECTOR
SKLADOVÁNÍ	5 °C - 25 °C
ODPAD	Zbytky a prázdné nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Výrobce:
Debal Coatings nv
Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium
+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Technický list

BARE WOOD PRIMER

podkladová báze

Popis výrobku

Základová báze pro účinnou bezbarvou ochranu proti UV záření pro venkovní dřevěné konstrukce. Díky své konzistenci je ideální pro vertikální plochy.

Použití

Nanášejte PRIMER ve směru vláken dřeva (použijte široký štětec), věnujte zvláštní pozornost drážkám, spojům a hranám. V případě vysoce savého dřeva nebo v případě vystavení velmi silnému UV záření je nutné aplikovat i druhou vrstvu po 4 hodinách.

BARE WOOD PRIMER by měl být vždy zakryt produktem BARE WOOD PROTECTOR nebo produktem WOOD OIL z nové řady EXTERIOR Ciranova. U produktu WOOD OIL se PRIMER používá pouze u světlých odstínů

Důležité: ujistěte se, že je dřevo suché (alespoň 3 dny teplého počasí před aplikací) a že během 24 hodin po aplikaci nebude pršet (neaplikujte na dřevo s vlhkostí vyšší než 12 %), aby mohl EXTERIOR BARE WOOD PRIMER optimálně proniknout do dřeva).

Příprava

Dřevo by mělo být nepoškozené, čisté a suché, bez stop pryskyřice nebo jiných mastných látek. Pokud je dřevo již ošetřeno jinými ochrannými nátěry, je nutné je odstranit broušením. V případě potřeby použijte vhodný přípravek na očištění. Z nové řady EXTERIOR Ciranova to může být DEEPCLEANER.

Dřevo přebruste brusným papírem se zrnem 80, abyste optimalizovali otevření pórů. Doporučuje se dokonce zaoblit ostré rohy pro dokonalé krytí.

Následná péče – údržba

Podle potřeby a zašpinění se údržba provádí 1x za 2-3 roky produktem EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER.